

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：HN-LYJS-JLHF-009

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方在 11 月 7 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-009 通知单后，对该通知单提出的箱逆变基础爬梯、栏杆未安装，要求我单位采购施工。现已安排人员进场施工，望监理单位领导核实。

承包单位（章）：
项目经理：朱青友
日期：2019.11.11

现场已有工人施工，但需增加施工员。

项目监理机构（章）：
总监理工程师：王明官
专业监理工程师：王明官
日期：2019.11.11

填报说明：

本表一式 份，由施工单位填写，施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建