

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称：淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：HN-LYJS-JLHF-015

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方在 2020 年 4 月 11 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-015 通知单后，对该通知单提出的箱变回填土清理。我司已安排工人进行清理，望监理单位领导核实。

承包单位（章）

项目经理：朱春友

日期：2020.4.13

项目监理机构（章）

总监理工程师：徐继生

专业监理工程师：孔庆才

日期：2020.4.13

填报说明：

本表一式三份，由施工单位填写，施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建