

监 理 通 知 单

工程名称: 昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业(昆山)有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

编 号 : ZHJL-KSFT-01

致: 安徽北辰能源工程技术有限公司 (施工项目部)

事由 : 现场安全文明施工事宜

内容 :

- 1、屋面东侧无临边防护, 存在安全隐患。
- 2、屋面上人脚手架爬梯个别扶手松动, 人员上下存在安全隐患。

以上问题请贵部 5 日内整改完成, 并对现场安全文明施工进行全面排查, 消除安全隐患, 报我部进行复验。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐绍华

日 期: 2019 年 8 月 6 日

