

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-002 的监理通知后,已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1.4#秸秆棚支架导轨尺寸已按要求措开安装施工。详见图-1
2. 同意组串支架导轨已进行拉线整改, 支架中间无弯曲现象。详见图-2
3. 同一坡面支架导轨边缘已按要求拉线对齐, 无前出后串现象。详见图-3

附件:

施工项目部(章):

项目经理: 朱五胜

日期: 2019.9.13

监理项目部复查意见:

已整改, 符合要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 朱五胜

日期: 2019.9.13

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕, 并以书面材料报监理。



扫描全能王 创建

图-1






图-2



扫描全能王 创建

图-3



扫描全能王 创建