

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居 (二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-004 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1. 檩条安装未认准正反面已整改, 因图片不能明显体现, 已通知监理方到场确认整改情况。
2. 檩条拉杆已按图纸要求整改, 并通知监理现场确认整改情况
3. 4#秸秆棚垃圾已清理。详见图 1

附件: 图 1

施工项目部 (章):
项目经理: 宋有胜
日期: 2019.1.24

监理项目部复查意见:

现场以按照通知要求整改完成

监理项目部 (章):
专业监理工程师: 宋有胜
日期: 2019.1.25



扫描全能王 创建

图 1

