

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMW11-TZ-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZHJL-JMW11-TZ-006 的监理通知后,已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、1#箱变基础砼垫层几何尺寸不够,已按要求完成整改。详见图-1

2、箱变基础、一次舱基础钢筋在绑扎过程中,钢筋绑扎间距大小不一,箍筋间距过大,已按要求完成整改。详见图-2

3、箱变基础钢筋在绑扎前已按要求清理完垫层表面垃圾。详见图-3

4、1#、3#仓库支架与夹具连接件螺栓有个别松动、接触而不严密,已按要求完成整改。详见图-4

附件:

监理项目部复查意见:

已按照要求整改合格



注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。



扫描全能王 创建

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

图-1




图-2



扫描全能王 创建

图-3



图-4

