

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-007 的监理通知后,已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、木片仓支架安装过程中出现整条弯曲不直,已按要求整改。详见图-1
2、1#秸秆棚加固进度缓慢,转移稻草困难,已加排人员转移稻草,更改加固动火方案。

附件:

施工项目部(章)
项目经理: 
日期: 2019.10.8



监理项目部复查意见:

已整改合格

监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 
日期: 2019.10.7



注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。



扫描全能王 创建

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

图-1

