

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-008 的监理通知后,已按要求完成了 现场整改已完
成,现报上,请予以复查。

详细内容: 1、2# 秸秆棚个别支架安装工程中出现长短不一,已按设计要求整改。详见图-1
2、支架连接件螺栓松动,已按要求整改。详见图-2
3、个别支架与夹具紧固位置出现间隙,已按要求整改。详见图-3

附件:

施工项目部(章):
项目经理: 张子明
日期: 2016.10.11

监理项目部复查意见:

已整改合格

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 刘金生
日期: 2016.10.12

注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。



扫描全能王 创建

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

图-1






图-2






图-3



扫描全能王 创建