

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-14

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-14 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、桥架连接部分已做包边保护处理。图-1

2、桥架连接已要求增加水平弯头、水平三通, 图纸设计中无此要求, 根据现场实际情况更改做变通。

3、200*100 桥架与 100*50 桥架要求做变径, 图纸设计中无此要求, 根据现场实际情况更改做变通。

附件:

施工项目部(章):

项目经理: 朱道胜

日期: 2019.12.20

监理项目部复查意见:

已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李金

日期: 2019.12.20

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存三份。



扫描全能王 创建

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

图-1

