

SXMB17: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-17

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JMWH-TZ-17 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改已完成, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、电缆敷设前已排干水沟积水, 垃圾清理完毕, 敷设电缆前水沟底部已铺细砂, 电缆敷设完后上面已加盖砖在进行回填。图-1

2、部分区域直埋电缆沟深度已按要求达到设计要求。图-2

附件:



监理项目部复查意见:

已整改



注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。



扫描全能王 创建

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

图-1



图-2

