

监理通知回复单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLHFD-04

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXYK-CZZH-JLTZD-004 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：已经在浇筑前将模具上的残渣清理干净且重新清理防水层表面。

附件 1：清理照片



监理项目部复查意见：

经复查、残渣已清理。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师:
日期:



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

附件 1：清理照片

