

监 理 通 知 单

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-TZ-001

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司

抄送: 西安君能清洁能源有限公司

事由: 关于施工安全事宜

内容:

你单位承建的【向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目】工程。在业主方和监理方在现场巡视过程中发现,制管车间搭建的脚手架架板缝隙较大,且架板两头未进行固定,上下踩踏时容易翘起,夹板上面还要有螺丝,工人上下时容易掉落砸伤他人,现要求你方对架板缝隙进行调整并固定,清除夹板上的螺丝及其他杂物。

后附相关问题照片。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 苗守明

日期: 2019 年 10 月 17 日

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建