

监 理 通 知 单

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-TZ-004

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司

抄送: 西安君能清洁能源有限公司

事由: 关于施工质量事宜

内容:

你单位承建的【向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目】工程。在业主方和监理方在现场巡视过程中发现,你方已开挖埋设的三处过路穿管,有一处多根管上下叠放,最上端管口上边沿离路面只有 30CM,埋设深度不符合设计图纸要求及规范,现要求你方立即整改,未整改前不得进入下道工序。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 苗有明

日期: 2018 年 11 月 12 日



注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建