

## 监 理 通 知 单

工程名称:渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目      编号:ZHJL-WNRF-TZ-02

致: 陕西建工安装集团有限公司(渭南日丰 3.8MW 屋顶光伏发电项目部)


事由: 关于“施工质量”问题

2019 年 12 月 24 日经我监理方人员巡视施工现场检查发现:

1、电缆敷设存在施工质量问题:

依据《光伏电站施工规范》GB 50794 中规定:你方施工人员在电缆敷设过程中野蛮作业,导致电缆损伤、铠甲外露。附图 1

以上问题我监理方责令你方及时整改!请于两日内回复。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 吴少华

日期: 2019年12月24日



扫描全能王 创建

附图:

