

# 监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-TZD-002

致：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由：关于 2#厂房夹具导轨验收事宜

内容：在 2019 年 11 月 15 日组织的 2#厂房夹具导轨验收中，我发现存在以下问题：

- 1、个别螺栓生锈；
- 2、个别夹具螺栓未紧固；
- 3、导轨安装倾斜；
- 4、导轨边跨需增加夹具；
- 5、个别导轨连接处螺栓无弹簧垫片；
- 6、个别导轨连接处螺栓未紧固；

根据上述情况监理部要求即日立即整改，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 11 月 18 日前填报回复单。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：刘士发

日

期：2019 年 11 月 14 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。  
邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 监理项目部

