

监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-TZD-005

致：河北筑能工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由：关于 1#、2#屋面巡视存在问题

内容：

- 1、个别方阵间过线裸露，未用镀锌管保护；
- 2、个别组件与环网接地连接不到位，螺栓松动；
- 3、个别方阵夹具与瓦脊不匹配；
- 4、屋面切割渣未清理，已腐蚀；
- 5、屋面个别导轨中存在烟头；

根据上述情况监理部要求即日立即整改，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 12 月 11 日前填报回复单。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各 1 份。



