

# 监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-TZD-006

致：河北筑能工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由：关于近期施工质量相关事宜

内容：

巡视 1#、2#屋面存在以下问题：

- 1、接地焊接不符合规范要求；
- 2、穿线管管口未做保护处理；
- 3、部分桥架连接处紧固不到位；
- 4、组串线路未经测试已安装；
- 5、部分汇流箱插线口损坏；
- 6、SVG 基础不平整，落差 5CM；
- 7、个别施工人员未佩戴安全帽；

根据上述情况监理部要求即日立即整改，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 12 月 13 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/监理工程师：刘士发

日

期：2019 年 12 月 12 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各 1 份。



