

监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-TZD-007

致：河北筑能工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由：关于近期暴力施工相关事宜

内容：

近期巡视项目发现工人踩踏组件暴力施工现象较为严重，由于屡教不改，现建设单位要求委托第三方检测单位对厂区所有组件进行检测，所需费用由贵单位承担，若检测结果未满足合同与技术协议要求，由贵单位自行对未达标的组件进行更换，所需费用由贵单位承担；4#屋面由于未按规范施工造成组件背面划伤，现要求将划伤组件进行更换，所需费用由贵单位承担，由以上问题造成的其他一切经济损失（包括发电量、投资回报率但不限于）由贵单位全部承担；

根据上述情况监理部要求即日立即整改，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 12 月 21 日前填报回复单。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期:



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各 1 份。