

整改回复单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：SGZN-SXGR-HFD-002

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

事由：关于监理通知单 ZHJL-SXGR-TZD-002 相应回复事宜

内容如下：

- 1、生锈螺栓已拆除跟换。
- 2、夹具已全部安装紧固完成。
- 3、倾斜导轨已调整完成。
- 4、导轨边跨已增加夹具。
- 5、导轨连接处无弹簧垫片的已增加。
- 6、导轨连接处螺栓已全部紧固。

请监理项目部确认。

施工项目部（章）：

项目经理：王强

日期：2019.11.18

注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



