

监理工程师通知回复单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HF-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-SXGR-TZD-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了 相关 整改 工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

- 1、个别夹具紧固不到位已整改；
- 2、个别夹具缺少垫片已整改；
- 3、个别夹具安装不到位已整改；
- 4、个别导轨安装倾斜已整改；

施工单位（章）

项目经理：

日期：



复查意见：

符合要求。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



附：本表由施工单位编制一式三份，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份

