

监理工程师通知回复单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HF-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-SXGR-TZD-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了 相关整改 工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

- 1、个别方阵间过线裸露，未用镀锌管保护，已整改；
- 2、个别组件与环网接地连接不到位，螺栓松动，已整改；
- 3、个别方阵夹具与瓦脊不匹配，已整改；
- 4、屋面切割渣未清理，已腐蚀，已整改；
- 5、屋面个别导轨中存在烟头，已整改，并进行安全教育；

施工单位（章）

项目经理：

日期：



复查意见：

符合要求

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



附：本表由施工单位编制一式三份，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份

