

监理工程师通知回复单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HF-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-SXGR-TZD-006 的监理工程师通知后，已按要求完成了 相关整改 工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

- 1、接地焊接不符合规范要求，已整改；
- 2、穿线管管口未做保护处理，已整改；
- 3、部分桥架连接处紧固不到位，已整改；
- 4、组串线路未经测试已安装，已测试；
- 5、部分汇流箱插线口损坏，已整改；
- 6、SVG 基础不平整，落差 5CM，已整改；
- 7、个别施工人员未佩戴安全帽，已整改并进行安全教育；

施工单位（章）

项目经理：

日期：




复查意见：

符合要求

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



附：本表由施工单位编制一式三份，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份

