

监理工程师通知回复单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HF-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-SXGR-TZD-007 的监理工程师通知后，已按要求完成了 相关整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

近期巡视项目发现工人踩踏组件暴力施工现象较为严重，由于屡教不改，现建设单位要求委托第三方检测单位对厂区所有组件进行检测，所需费用由贵单位承担，若检测结果未满足合同与技术协议要求，由贵单位自行对未达标的组件进行更换，所需费用由贵单位承担；4#屋面由于未按规范施工造成组件背面划伤，现要求将划伤组件进行更换，所需费用由贵单位承担，由以上问题造成的其他一切经济损失（包括发电量、投资回报率但不限于）由贵单位全部承担；

已进行安全教育，以最终组件检测结果为准

施工单位（章）

项目经理：

日期：



复查意见：

符合要求

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



附：本表由施工单位编制一式三份，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份