

监理工程师通知回复单

工程名称: 邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: SGZN-SXGR-HFD-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

事由: 我方接到编号为 ZHJL-SXGR-TZD-003 的监理工程师通知后, 已按要求完成了相关整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 检查檩条安装情况, 增加螺栓禁锢。
2. 对部分新到施工人员召开施工安全技术交底, 针对施工过程中要注意的问题进行教育指导, 今后按照要求严格执行, 不按要求施工的相关人员该罚的罚, 该清退的予以清退。
3. 检查并将不符合要求的拉条重新安装或更换处理。

请监理部确认。

承包单位 (章)

项目经理:

日期:



附: 本表由施工单位编制一式三份, 由建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

