

监理工程师通知单

工程名称：崇礼区 28 个村级扶贫电站项目（二标段）

编号：ZHLJL-TZD-001

致：江西展宇光伏科技有限公司 施工项目部


抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（建设单位）

主题：关于浇筑完成的灌注桩基础存在质量问题的相关事宜：

内容：2019 年 9 月 22 日监理人员到二标段界墙村级电站巡查时发现个别浇筑完成的灌注桩基础，存在严重的蜂窝麻面、灌注桩倾斜的现象，要求施工单位立即整改，把不合格的灌注桩基础必须挖掉重新浇筑，下次再出现由于振捣不到位，漏振、振捣时间不足造成的蜂窝麻面，灌注桩倾斜的现象，每个基础罚款 1000 元。

以上问题，请施工单位项目部能够引起足够的重视，配备专业的质检人员，不要以包代管。

附照片



项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建