

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇 40M 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：LZGF-JLTZD-001

致：武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送：镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

雷州英利光伏电力开发有限公司、湛江聚能光伏电力有限公司(建设单位)

事由：关于现场及施工人员宿舍安全检查相关事宜

内容：

2019 年 10 月 28 日有监理、施工单位负责人对施工现场及施工人员宿舍进行了安全检查，检查发现的问题如下：

- 1、升压站设备基础浇筑后拆下的模板未及时清理、集中堆放；模板上的朝天铁钉会造成人员伤害，存在较大安全隐患。
- 2、升压站现场临时用电线缆未用木杆支起，场内车辆、人员经常走动，存在安全隐患。
- 3、施工人员宿舍电源线接头裸露在外，未用绝缘胶布缠绕上。
- 4、施工单位宿舍员工使用的电源插板较多，未规范固定使用，在宿舍无人情况下，插线板通电直接放置在床上，存在安全隐患。注意宿舍卫生及饮食卫生。

针对以上问题，现要求施工单位现场负责人加强现场安全文明施工管理，确保项目顺利、安全开展。

限两天内整改完毕后回复，并报监理复验。

后附存在安全隐患相片

监理单位盖章：武汉新阳电力工程有限公司
总/专业监理工程师(签字)：[Signature]
日期：2019.10.28


责任单位签收：

针对以上问题我方将组织人员积极整改
整改后报监理方复验

责任单位(盖章)：[Stamp]
项目负责人(签字)：[Signature]
日期：2019.10.29

本表一式 3 份，监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。


相片一：



相片二：



相片三：



相片四：

