

监理通知回复单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.39MW 分布式光伏发电工程

编号：ZYJS-XYZT-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-ZNDQ-001 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方支架安装人员，夹具个别螺丝未紧固现象，现已排查处理完成。
- 2、光伏支架上下导轨需要不同的紧固件有装反现象，现已排查整改完成。

后附图片

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：




监理项目部复查意见：

整改完成，合格。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

