

监理通知回复单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目 110KV 升压站工程

编号: 002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 ZHJL-WZLT-002 的监理通知单后, 已按要求完成作, 请予以复查。

1、对 SVG 基础桩芯钢筋进行全部检查, SVG 基础桩芯钢筋未与桩顶钢板焊接的部位已全部焊接到位。

2、配电装置楼基础接地环网搭接面不符合规范设计要求的部位已按规范要求全部重新焊接。

3、已对焊接施工操作人员进行技术交底, 以确保接地工程施工质量。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2020年1月12日

复查意见:

已整改

项目监理单位 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2020年1月13日

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份



扫描全能王 创建