

监理通知回复单


工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目 110KV 升压站工程

编号: 007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 ZHJL-WZLT-TZD-007 的监理通知单后, 已按要求完成作, 请予以复查。

1、配电装置楼接地扁钢焊接面、搭接面不符合要求的部位已全部整改, 见下图。



2、已对焊接施工操作人员进行技术交底, 确保接地工程施工操作规范。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2020 年 1 月 12 日

复查意见:

经检查, 已整改。

项目监理单位 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2020 年 1 月 12 日

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份



扫描全能王 创建