

监 理 通 知 单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-002

致：浙江中天智汇安装有限公司

温州乐泰 150MW 农光互补项目施工项目部


事由：现场施工质量问题

内容：

经监理项目部对升压站施工区域巡查发现：

- 1、SVG 桩基础桩芯钢筋未与桩顶钢板焊接。（附问题照片）
- 2、配电楼基础接地环网搭接面不符合规范、设计要求。（附问题照片）

以上问题，要求立即整改，限 3 日内回复报业主方、监理方复查，复查合格后方可进行下道工序。



问题 1




问题 2

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐明生

日期：2019 年 12 月 2 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建