

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目


编号：ZHJL-WZLT-TZD-006

致：盐城市巨卓建设工程有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区桩基施工质量的问题

内容：

监理项目部现场巡视检查发现部分桩基标高偏差较大，影响后期支架安装质量。现要求你部加大质量管理力度，对桩基施工人员做好技术交底，必须按图纸设计要求施工。控制好管桩基准高度、垂直度，不得出现桩顶标高呈波浪状现象，保证桩基施工质量。



要求你部必须立即落实整改。整改完成后报监理项目部检查。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年1月1日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建