

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目



编号：ZHJL-WZLT-TZD-008

致：盐城市巨卓建设工程有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区桩基施工质量的问题

内容：

光伏区支架即将进场进行安装，监理项目部检查发现部分桩基标高偏差较大（特别是 35 号地、36 号地、37 号地），影响后期施工安装。现要求你部对已完成地块桩基进行全面自检，不得出现桩基标高不一致呈波浪现象，保证桩基施工质量。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 3 月 24 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建