

## 监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目


编号：ZHJL-WZLT-TZD-020

致：上海电力建设有限责任公司 施工项目部

事由：关于电缆沟电缆支架安装质量的问题

内容：

监理项目部现场巡视检查发现升压站电缆沟电缆支架未按设计要求制作安装，设计要求“电缆沟架每隔 400mm，安装一档。”实际测量为 800mm。要求必须整改，并对施工人员做好施工技术交底。



限 3 日内回复

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：



日期：2020 年 11 月 27 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建