

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-040

致：上海电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于电气安装施工质量的事宜

内容：

监理项目部现场巡查施工质量时发现，你单位负责的光伏区域中发现存在以下问题：

- 1、现场安装的桥架变形，不在同一水平面上，施工质量不达标。
- 2、逆变器安装的螺丝紧固不到位，不垂直。
- 3、逆变器厂家配备的挂钩未安装。
- 4、自购材料未报检。

现要求你单位立即进行整改，整改完成后报监理部检查。



限 3 日内回复

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 09 月 04 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。