

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-041

致：上海电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区防雷接地施工质量的事宜

内容：

监理项目部现场巡视检查时发现，你单位施工的 6# 光伏区域施工中接地焊接只是单面焊接，不符合设计要求，设计图纸要求所有焊接处必须双面焊接。

要求必须立即整改，按设计要求施工。整改完成后，必须通知业主项目部、监理项目部检查，否则，造成的后果由你公司承担。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 9 月 5 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。