

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-043

致：上海电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区电缆敷设施工质量的事宜

内容：

监理项目部现场巡视检查时发现，你单位施工的 4#、5#、6#、7#、8#、9#光伏区域施工中 1*4 光伏电缆敷设凌乱散落，电缆头未做保护处理，容易被水浸泡。

要求必须立即整改，需将电缆头做保护处理，放置不容易被水浸泡的位置。整改完成后，监理项目部检查，否则，造成的后果由你公司承担。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 9 月 7 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备