

监理通知单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-TZD-046

致: 浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由:

关于对升压站装置楼施工质量事宜

内容:

监理项目部 9 月 16 日现场巡查施工质量时发现, 你单位负责的升压站装置楼存在以下问题:

- 1、二层走廊及继保室吊顶出现裂缝。
- 2、楼梯坡道涂料不到位, 需再刷涂料。
- 3、雨水管道管卡未带。
- 4、钢构地脚丝未防腐处理及刷漆。
- 5、角棱等细布做法差, 需整改

下附现场问题照片

现要求你单位立即对上述问题进行整改, 如再次发生上述不合格项, 将对你方进行经济考核。

限 3 日内回复。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2020 年 9 月 16 日




来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备