

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-047

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：

关于对升压站综合楼施工质量事宜

内容：

监理项目部 9 月 16 日现场巡查施工质量时发现，你单位负责的升压站综合楼存在以下问题：

- 1、墙体裂缝修补不到位，还有未修补处。
- 2、一层顶漏水严重。
- 3、消防管道及消防箱脱漆严重，需补漆。
- 4、细布做法太差，需整改。
- 5、屋面中间两道避雷带无设置支墩。
- 6、屋面排气道无刷涂料

下附现场问题照片


现要求你单位立即对上述问题进行整改，如再次发生上述不合格项，将对你方进行经济考核。

限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 9 月 16 日



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备