

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目


编号：ZHJL-WZLT-TZD-051

致：浙江鑫冠园林建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区柱头防腐施工

监理项目部现场巡视检查时发现，你单位施工的 6#地块光伏区域柱头防腐未除锈、未做防腐处理、直接刷银粉。不符合设计要求、未按设计图纸施工。

图纸要求先除锈、防腐漆防腐、在刷银粉漆。



现要求你单位立即对上述问题进行整改，如再次发生上述不合格项，将对你方进行经济考核。

限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 10 月 12 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备