

监理通知单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-TZD-052

致: 先能电力工程有限公司 施工项目部



事由:

关于对光伏区现场接地焊接, 除锈等 质量事宜

内容:

监理项目部 10 月 15 日现场巡查施工质量时发现, 你单位负责 33#、36#光伏区域存在如下问题:

- 1、管柱柱头除锈不干净;
- 2、焊接残留的焊渣未经处理直接刷漆;
- 3、安装好的组件上面纸护角未清理干净;
- 4、主轴支架上附带泥土太多。



现要求你单位立即对上述问题进行整改, 如再次发生上述不合格项, 将对你方进行经济考核。

限 3 日内回复。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2020 年 10 月 15 日



注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备