

工程罚款单

编号: WLHTJI-KD-003

工程名称	乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目		
建设单位	乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	内蒙古富华新能源有限公司		
罚款事由	运维质量部及监理部现场巡视发现由你单位负责施工的 7、8、9 区组件安装过程中组件划痕较多, 汇流箱出线电缆沟开挖深度达不到设计图纸要求 800mm; 现对你单位处以 10000 元 (壹万元) 的经济考核。望你单位引以为戒, 及时进行整改, 杜绝此类事件再次发生。		
罚款金额	小写: ¥10000.00 元 大写: 壹万元整		
罚款方式	☒ 罚款从结算中扣除 ☐ 缴纳现金		
建设单位	乌兰浩特市智慧巨能新能源有限责任公司	项目经理	
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理工程师	

注: 本罚款单一式 3 份, 建设单位 1 份, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份。
附: