

监理通知单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号: WLHT-TZD-019

致: 北京宸华建筑工程有限公司

主题: 关于光伏区电缆敷设事宜

内容:

现场巡视发现 1#箱变东侧 4 平方电缆未穿管, 监理部及业主项目部多次要求必须按照要求穿管, 你部仍存在未穿管现象; 要求你部必须按照要求进行穿管, 2020 年 1 月 15 日整改完成, 未经验收合格严禁隐蔽、掩埋。如未按时进行整改, 将对你部进行经济考核。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:


日

期: 2020.1.14


监理填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



经度: 122.375055
纬度: 46.127437
地址: 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗
时间: 2020-01-14 16:09:38
海拔: 1354.89米
天气: -22 ~ -12°C 西北风
IMEI: 863984010255904



经度: 122.37591
纬度: 46.12367
地址: 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右
时间: 2020-01-14 16:12:33
海拔: 正在获取中
天气: -22 ~ -12°C 西北
IMEI: 863984010255904



经度: 122.375055
纬度: 46.127437
地址: 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗X406
时间: 2020-01-14 16:12:25
海拔: 正在获取中...
天气: -22 ~ -12°C 西北风
IMEI: 863984040255904



经度: 122.321797
纬度: 46.123674
地址: 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗
时间: 2020-01-14 16:10:18
海拔: 333.07米
天气: -22 ~ -12°C 西北风
IMEI: 863984040255904