

JBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号: ZHJL-TZD-002

致: 湖南恒宇电力建设有限公司
昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站施工项目部

事由: 现场施工质量问题

内容:

监理项目部组织施工项目部相关人员于2019年11月13日巡视九龙镇文林村新民光伏点,发现个别基础拆模后出现蜂窝麻面现象,村庄广播器位置影响后续组件安装及遮阴,要求你单位加强施工人员技术交底,振捣到位避免再次出现类似现象,根据现场实际情况挪移广播器。整改完毕附照片回复我监理部。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

李金梁

日期: 2019年11月13日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。