

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：HNGF -B1-009

致：湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由：关于外线施工安全、质量事宜

内容：


2020 年 4 月 1 日我监理人员巡查外线施工现场时，发现以下问题：

1、2#塔基施工现场无安全警示标志和安全护栏等临防设施，存在严重的安全隐患；

2、10#塔基预埋螺栓未采取保护措施，螺栓表面已生锈，严重影响工程的质量；

现要求施工单位就以上及其他塔基存在的类似问题，严格自查，立即按规范要求整改，确保工程的安全和质量，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚，后附图。

以上问题三日内回复。




项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020 年 4 月 1 日



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构 1 份、承包单位存 1 份



扫描全能王 创建