

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：HNGF -B1-013

致：湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项

目部

事由：关于外线 1#、5#塔基存在的安全问题事宜

内容：2020 年 5 月 28 日我监理人员巡查外线 1#、5#塔基基础施工现场时，发现以下问题

1、1#塔基无临防设施和安全警示标志、塔基洞口未设置安全防护措施、个别洞口已出现较大的塌方、塔基基坑内积水未及时排除（见附图一、二）。

2、5#塔基无临防设施和安全警示标志、已出现两处较严重的塌方、塔基基坑内积水较多（见附图三、四）。

以上问题存在严重的安全隐患，为确保施工人员和工程的安全，也为了防止附近群众等误入而发生的伤害，现要求施工单位立即按有关安全生产规范要求整改到位，增设和固定好所有的安全防护措施，加强安全管理的力度，排除一切安全隐患，杜绝一切安全事故的发生，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。


以上问题三日内回复。




附图一



附图二



附图三



附图四

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2020年5月28日

监理项目部

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构____1____份、承包单位存____份