

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-HNGF-TZD-004

致：湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由：关于开关站施工质量事宜

内容：

2020 年 1 月 1 日我监理人员巡查开关站施工现场时发现，SVG 变压器油池壁墙未按设计图纸要求施工，图纸要求壁墙为混凝土浇筑板墙，现施工单位未经许可私自改为砖砌墙，存在严重不按图纸要求施工的问题（此问题我监理人员此前也已口头通知整改），现要求相关施工单位立即整改，严格按图纸要求施工，整改完成自检合格后报监理项目部复查，合格后方可进入下道工序，否则将给予严厉处罚，后附图。

以上问题三日内回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年1月1日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。