

监理工程师通知单

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-HNGF-TZD-008

致: 湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由: 关于施工现场安全大检查事宜

内容:

2020 年 1 月 12 日业主项目部、监理项目部和施工项目部对施工现场进行了安全大检查, 发现现场主要存在以下问题:

- 1、光伏区逆变器处临时护栏未固定封闭, 逆变器处和 10KV 临时变压器处未有安全警示标志和配备消防器材;
- 2、开关站周围未设置安全护栏, 未有安全警示标志;
- 3、料场周围未设置安全护栏, 未有安全警示标志和配备消防器材;
- 4、料场内组件材料未搭防雨布, 部分材料未规整放置等, 不符合物料管理要求;
- 5、料场值班人员宿舍内用电设施未装漏电保护器, 存在严重的安全隐患;
- 6、1#、2#、3#、4#等外线塔基施工现场安全警示标志和临防设施不到位, 存在严重的安全隐患。

现要求施工单位就以上及其他未检查到的问题, 严格自查, 立即整改, 按照安全生产要求, 确保施工人员和工程的安全。整改完成自检合格后报监理项目部复查, 否则将给予严厉处罚。

以上问题三日内回复。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2020 年 1 月 12 日

本表一式____份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存____份, 项目监理机构____份、承包单位存____份