

监理工程师通知单

工程名称: 大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JL17-001

致: 先能电力工程有限公司

事由: 关于施工安全的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目现场存在以下安全问题:

- 1、屋面采光带处均未设置围护及安全标识
- 2、部分屋面边缘无女儿墙且未设置围护及安全标识
- 3、施工现场无安全警示标牌

要求贵方立即针对以上问题进行整改。增加相应安全标识及围护确保屋面施工的安全性。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担,另要求你方在 5 个工作日内对该工作单进行回复。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

王朝煌

日期: 2019 年 12 月 9 日

本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。