

监理工程师通知单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-002

致：先能电力工程有限公司


事由 关于施工质量的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目现场存在以下质量问题：

- 1、现场设备支架所有用螺栓为镀锌螺栓，与图纸不符
- 2、桥架弯头加工处均未进行防腐防锈处理
- 3、屋面雨水沟内有残留施工垃圾需及时清除

要求贵方立即针对以上问题进行整改。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你方在 5 个工作日内对该工作单进行回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 12 月 20 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。