

监理工程师通知单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-004

致：先能电力工程有限公司


事由 关于施工质量的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目存在以下问题：

- 1、在屋面加工材料产生的屑砸未及时清理，已产生锈蚀情况
- 2、屋面组件阵列存在导轨使用错误，及阵列分布与图纸不符现象。

要求贵方及时对以上问题进行整改，并对全场进行检查消除类似现象。另要求你方在 3 个工作日内对该工作单进行回复。若未按要求及时整改所造成的后果由你单位进行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

王相煜

日期：2019 年 12 月 31 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。